

## $\emptyset < 145 \text{ mm}$

	5er Set Ø 100 mm	5er Set Ø 100 mm Leica	Prismenkugel Ø 100 mm
Magnethalterung <sup>*1</sup>	✓	✓	✓
Verwendung bei dauerhafter Vermarkung <sup>*2</sup>	✓	✓	✓
Einmessen per Prisma' <sup>3</sup>	×	Entspricht Höhe Leica Prisma	Miniprisma integriert
Anschluss für optionale Adapterhalterungen⁺⁴	✓	✓	✓
Passende Referenzkugelfüße	Seperat erhältlich	Seperat erhältlich	Seperat erhältlich
Empfohlene Betriebs- & Lagertemperatur⁺⁵	0 bis +50 °C*6	0 bis +50 °C*6	0 bis +50 °C*6
Kugelanzahl im Set	5	5	1
Einsatzmöglichkeiten	Hilfreich für kleine Scan-Bereiche (z.B. Anlagen) Innen- & Außenbereich	Hilfreich für kleine Scan-Bereiche (z.B. Anlagen) Innen- & Außenbereich	Verknüpfung von Laserscanner-Daten & tachymetrischen Messungen
Weitere Merkmale	Geringes Packmaß, leichter Transport & vielfältige Anwendung überall, wo wenig Platz ist	Abstand von Kugelzentrum & Ober- kante Leica-Steckzapfen ist 60 mm, entspricht dem Maß der Leica-Standardprismen	Prismenkonstante: -34,4 mm / Leica: 0 mm
Preis <sup>*7</sup>	460€	699€	400€

<sup>\*1</sup> Ermöglicht die einfache Anbringung der Kugel auf magnetischen Oberflächen. \*2 Laserscanner-Referenzpunkte lassen sich dauerhaft vermarken, z. B. auf fest montierten M8-Gewindestangen/Bolzen. Referenzkugeln mit dieser Eigenschaft haben ein nach innen offenes Gewinde und können somit auf die Fixpunkte aufgeschraubt werden. \*3 Das integrierte Kugelgewinde sowie die präzise Fertigung ermöglichen das Einmessen der Referenzkugel mit einem Prisma. \*4 Über spezielle Adapter können Sie die Kugeln auf Ihrem Zubehör (z. B. Vermessungsstative, Tachymeterstäbe, usw.) oder aber an ungewöhnlichen Oberflächen (z. B. Fensterscheiben) montieren. \*5 Alle Referenzkugeln sind für den Arbeitsbereich (Umgebungstemperaturen (<-5 °C) kann es zu Beschädigungen der Lackoberfläche kommen. \*7 Stand: September 2022. Wir behalten uns Preisänderungen vor.